


KAROSSERIE

SCHACHTAUSSENDICHTUNG

Service-reparatur Nr. - 76.31.53

Ausbau



76M1775

1. Hinten an der Tür beginnend, 5 Clips zur Befestigung der Dichtung an der Tür lösen.
2. Dichtung entfernen.

Einbau


1. Dichtung an der Tür anbringen und Clips ausrichten.
2. Dichtung montieren und Clips befestigen.

TÜR- UND QUERHOLMDICHTUNG

Service-reparatur Nr. - 76.31.85

Ausbau

1. Beide Türen öffnen.
2. Beide Sonnenblenden herunterklappen.
3. Spannhalter lösen und Verdeck öffnen.



76M1552

4. 2 Torx-Schrauben Tx30 zur Befestigung jedes Verdeckschließblechs und die Schließbleche selbst entfernen.
5. 2 Clips zur Befestigung der Dichtung an den A-Säulen entfernen.
6. Dichtung entfernen.

Einbau

1. Dichtung an Windschutzscheibenquerholm anbringen und mittig ausrichten.
2. Dichtung mit den Clips an den A-Säulen befestigen.
3. Dichtung an den Flanschen der Anschlußverteiler, A-Säulen und Schweller eindrücken.
4. Verdeckschließbleche montieren und Schrauben auf 6 Nm festziehen.
5. Sonnenblenden zurückklappen.
6. Verdeck schließen und Spannhalter befestigen.
7. Türen schließen.